

国内災害情報

MS&AD 三井住友海上

台風 21 号による港湾等の被害状況について（第二報）

今回の災害で被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

9月5日に実施した現場調査によって六甲アイランド及びポートアイランドの被害状況の概要が判明しましたので、第二報としてご案内申し上げます。

1. 六甲アイランド被災状況

いたるところでコンテナの倒壊が見られ、多数のコンテナが損害を被っています。高潮によりコンテナ約30本が海上に流出したほか、コンテナの火災も発生したようです。また、多数の完成車も損害を被っており、冠水した車両10数台が燃える火災も発生したとのこと。



1 : コンテナ受損	2 : ヤード散乱	3 : コンテナ受損	4 : 倉庫浸水形跡
5 : 倉庫浸水形跡	6 : 完成車受損	7 : コンテナ受損	8 : コンテナ倒壊
9 : コンテナ倒壊	10 : コンテナ倒壊	11 : コンテナ倒壊	12 : コンテナ受損

2. ポートアイランド被災状況



浸水の痕跡は見られなかったが
ヤードにはゴミの散乱が見られた




浸水の痕跡はあまり見られず




浸水の痕跡が見られた



浸水の影響はあまり見られず



コンテナが横転、復旧作業中



空港島（神戸）
遠方からの目視では浸水の影響は軽微



コンテナの倒壊



コンテナの倒壊、ゴミの散乱

【参考文献】

- 国土交通省ホームページ [台風第 21 号による被害状況等について](#)
- 神戸市ホームページ [台風 21 号への対応について](#)

なお、現場写真は一般社団法人日本海事検定協会からご提供いただいたものです。

以上

海上保険の総合情報サイト【[マリンナビ](#)】もぜひご閲覧下さい。 http://www.ms-ins.com/marine_navi/